

Van: [redacted] <[redacted]@Anteagroup.nl>
Verzonden: 16-07-2024 14:13
Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: RE: Aagtenpark Beverwijk

Beste Sergio,

Algemeen

Het saneringsplan dateert uit 2014 en is opgesteld door Wareco (thans Aveco de Bondt); In 2014 is pb 1001 geplaatst. In 2016 zijn de peilbuizen 1002, 1003 en 1004 geplaatst. Hier heeft Antea Group geen betrokkenheid gehad;

Vanaf 2016 zijn door ons of in opdracht van ons controlemetingen verricht aan het grondwater in de genoemde peilbuizen. Het gaat hierbij om de pH, de Ec en de grondwaterstand.

De pH varieert per locatie en met de tijd. Incidenteel is door ons een zuurgraad gemeten >8 maar vervolgmetingen wijzen niet op een trendmatige ontwikkeling.

Specifiek

[Zie hieronder in blauw](#)

Van: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Verzonden: dinsdag 16 juli 2024 13:44
Aan: [redacted] <[redacted]@Anteagroup.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: Aagtenpark Beverwijk

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Geachte [redacted] Beste [redacted]

Je gaf aan dat jullie niet betrokken zijn geweest met het plaatsen van deze peilbuizen maar dat jullie wel de monitoring uitvoeren. Zou jij mij een uitleg willen geven over het Aagtenpark en wat jullie rol is naar aanleiding van onderstaande vragen;

- ☐ Is peilbuis 1003 onderdeel van fase 2 uit Saneringsonderzoek en saneringsplan grondwaterverontreiniging. [Zie hierboven. Onbekend of dit fase 2 was;](#)
- ☐ Waarom is het (nooit of niet) mogelijk geweest peilbuis 1003 te bemonsteren? Er wordt aangegeven dat deze niet meer was aangetroffen wat wordt hiermee bedoeld? [Vanaf 2016 is pb 1003 tot 2020 controleerd. Bemonstering was nooit de opdracht m.u.v. 2023 \(onderzoek naar chroom maar dan voor pb 1001, 1002 en 1004\).](#)
- ☐ Zou de peilbuis 1003 invloed kunnen hebben op de totale metingen? [Verwacht ik niet. Zie hierboven](#)
- ☐ Is de peilbuis 1003 niet meer meegenomen in de bemonstering omdat de verontreiniging aan het afnemen is? [Nee deze selectie is nooit gevraagd door de OD. Reden is alleen maar het niet kunnen terugvinden \(na 2020\).](#)

Dit vragen wij omdat er vanuit de pers vragen zijn over peilbuis 1001, 1002 en 1003, zie bijlage. Peilbuis 1003 ligt nl precies in de bocht waar ook water over de weg loopt en een verhoogde pH waarde is geconstateerd (> 8 iig, waarbij de normaalwaarde 6-8 is).

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker Omgevingsrecht
Toezichthouder Bodem & Asbest

E: [REDACTED]@odijmond.nl

T: [REDACTED]
M: [REDACTED]

Aanwezig: ma (8.30-17), di (8.30-17), wo (8.30-17), do (8.30-17), vr (8.30-17)

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk

Bezoekadres: Koetserstraat 2A, 1531 NX Wormer

Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk

Telefoonnummer: 0251-263 863



DISCLAIMER: Dit e-mailbericht is alleen bedoeld voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit e-mailbericht terwijl dit niet aan u gericht is? Neem contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventuele bijlage(n) kunnen geen rechten worden ontleend. Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar <https://www.odijmond.nl>