

Gemeente Beverwijk

Postbus 450

1940 AL BEVERWIJK

verzenddatum

Onderwerp Wet bodembescherming (Wbb) instemmen monitoringsresultaten, locatie CAIJ- en Aagtenbelt aan de Sint Aagtendijk te Beverwijk, locatiecode NH037500251

Ons kenmerk TKL/ODIJ-Z-18-058008

Contactpersoon [REDACTED]

Doorkiesnummer [REDACTED]

Cc: Tauw bv, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]@tauw.com

Geachte [REDACTED]

Monitoring

U heeft voor de locatie CAIJ- en Aagtenbelt aan de Sint Aagtendijk te Beverwijk monitoringsresultaten van 2018 toegezonden. Wij hebben uw monitoringsresultaten ontvangen op 30 november 2018.

De monitoringsresultaten staan in de volgende documenten:

- Visuele inspectie leeflaag Aagtenpark te Beverwijk, Tauw, kenmerk R001-1266817RMH-V03-lhl-NL; 27 november 2018
- Aanvraagformulier D, Wet Bodembescherming, monitoringsrapport.
- Aanvraagformulier E, Wet bodembescherming, Machtiging.

Reactie

Wij hebben ingestemd met het nazorgplan (artikel 39d Wet bodembescherming) bij beschikking van 19 juli 2018, kenmerk ODIJ-Z-17-046700/ODIJ-Z-18-052463.

Tijdens de inspectie zijn er op een aantal beschadigingen aan de leeflaag waargenomen in de vorm van scheuren of konijnenholen. Aan de zuidoostkant van de wielerbaan is het talud zeer droog en slecht begroeid. Hierdoor is de bodem aan schuiven en puinhoudende grond aan het oppervlakte gekomen. Op het maaiveld is puinhoudend- en asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het hekwerk is op een plaats beschadigd.

Wij kunnen ons vinden in de resultaten van de monitoring. De resultaten geven reden om het nazorgprogramma aan te passen. Vanwege de geconstateerde verschuivingen van de leeflaag aan de zuidoostkant van de wielerbaan dienen bij de volgende monitoring boringen te worden geplaatst om de dikte van de leeflaag te controleren.

Verder wordt aanbevolen het terrein ongeschikt te maken voor konijnen zodat er in de toekomst minder last is van konijnenholen.

Vervolg

Onderstaande vervolgacties dienen:

- De leeflaag ter plaatse van de konijnenholen en de scheuren in het talud moet worden hersteld. De Wet Natuurbescherming dient hierbij in acht te worden genomen en afstemming met een ecooloog is hierbij noodzakelijk. Het materiaal dat gebruikt wordt om de leeflaag te herstellen dient van vergelijkbare kwaliteit te zijn als de leeflaag. De leeflaag moet binnen één jaar zijn hersteld.
- Het asbestverdachte materiaal dat op het maaiveld is aangetroffen dient te worden verwijderd.
- Het hekwerk dient te worden hersteld.

Wij verzoeken u ons voor 1 december 2019 de monitoringsresultaten van 2019 aan ons toe te sturen.

De meldingsformulieren moeten via ons digitaal loket worden ingevuld en opgestuurd. U kunt de meldingsformulieren vinden op www.odijmond.nl/formulieren.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met [REDACTED] bereikbaar via bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

L.A. Pannekeet
Directeur

Deze brief is geautomatiseerd verwerkt