

Gemeente Beverwijk

■■■■■ ■■■■■

Postbus 450

■■■■■ BEVERWIJK

verzenddatum

**Onderwerp** Wet bodembescherming (Wbb) instemmen monitoringsresultaten,  
locatie CAIJ- en Aagtenbelt aan de Sint Aagtendijk te Beverwijk  
locatiecode: NH037500251

**Ons kenmerk** RDO/ODIJ-Z-21-100735

**Contactpersoon** ■■■■■ ■■■■■

**Doorkiesnummer** ■■■■■■■■■■■

**C.c.** Tauw bv, ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■@tauw.com

Geachte ■■■■■ ■■■■■

## Monitoring

U heeft voor de locatie CAIJ- en Aagtenbelt aan de Sint Aagtendijk te Beverwijk monitoringsresultaten van 2020 toegezonden.

Wij hebben uw monitoringsresultaten ontvangen op 29 november 2021. De monitoringsresultaten staan in de volgende documenten:

- Aanvraagformulier Wbb, d.d. 29 november 2021.
- Aanvraagformulier Algemeen Wet bodembescherming, d.d. 13 november 2021.
- Aanvraagformulier D Wet bodembescherming, Monitoringsrapport.
- Aanvraagformulier E Wet bodembescherming: Machtigingsformulier, d.d. 13 november 2021
- Visuele inspectie leeflaag Aagtenpark te Beverwijk 2021, Tauw, kenmerk R003-1266817RMH-VO1-lhl-NL, d.d. 22 november 2021.

## Reactie

Wij hebben ingestemd met het nazorgplan (artikel 39d Wet bodembescherming) bij beschikking van 19 juli 2018, kenmerk ODIJ-Z-17-046700/ODIJ-Z-17-052463.

Uit het inspectierapport blijkt het volgende:

- Op het hele terrein zijn minder konijnenholen en molshopen/ritten te zien dan in 2020. Dit is echter door de toenemende begroeiing moeilijker te beoordelen. Er zijn geen verse holen waargenomen maar die zullen vooral in de begroeide plekken zitten. Er worden wel nog veel konijnen waargenomen
- Ten opzichte van 2020 neemt de begroeiing steeds meer toe, dit komt de beworteling ten goede en voorkomt steeds meer het risico op verschuivingen op de taluds.

- Het asfalt van de wielervedaan is intact en wordt goed onderhouden. In het asfalt van het openbare fietspad zijn verschillende bulten en verzakkingen zichtbaar. Er zijn door de verzakkingen beginnende scheuren te zien. Deze waren tijdens de vorige monitoringsronde ook waargenomen.
- Er lopen schapen op het steile talud bij de wielervedaan. Er zijn veel kale plekken te zien en er lopen schapen paadjes op het talud. Er zijn nog geen verzakkingen veroorzaakt. Het wordt afgeraden om de schapen op de taluds te laten grazen in de toekomst, juist de wortels van de begroeiing voorkomt mogelijke verschuivingen. Op de huidige plek zijn al eens verzakkingen geweest.
- Op het gehele terrein is op de licht begroeide plekken puin aan het maaiveld te zien. Aangenomen wordt dat het puin van de deklaag is. Het puin wordt beter zichtbaar door uitspoeling.
- Schelpenpaden en het wandelpad bij de wielervedaan dreigen overwoekerd te worden.
- Aan de noordzijde is er naast het fietspad een hoop zand en een hoop beton geplaatst.
- Het hekwerk is op het gehele terrein in goede staat.

Wij kunnen ons vinden in de resultaten van de monitoring.

### **Vervolg**

Wij verzoeken u de noodzakelijke herstelacties die zijn beschreven in het inspectierapport op korte termijn uit te voeren.

Wij verzoeken u ons voor 1 januari 2023 de monitoringsresultaten van periode 2022 aan ons toe te sturen, De meldingsformulieren moeten via ons digitaal loket worden ingevuld en opgestuurd. U kunt de meldingsformulieren vinden op [www.odijmond.nl/formulieren](http://www.odijmond.nl/formulieren).

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met d [REDACTED], bereikbaar via bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend,  
namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

L.A. Pannekeet  
directeur

*Deze brief is geautomatiseerd verwerkt*