

Van: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

Verzonden: 25-10-2019 10:54

Aan: [redacted] <[redacted]@tauw.com>

CC: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>,
[redacted] - [redacted] <[redacted]@tauw.com>,
[redacted]@beverwijk.nl

Onderwerp: Verwijderd stukje asbestplaatmateriaal uit Aagtenpark en interne overdracht

Beste [redacted]

Bijgesloten is een memo aangaande een verwijderd stukje asbestplaatmateriaal uit Aagtenpark en ter verwerking voor de rapportage leeflaaginspectie 2020.

Deze actie zou eveneens in digitale logboek van de gemeente verwerkt moeten worden, maar daar heb ik geen toegang toe, dus even via deze weg.

Vanaf 1 november start als bodemadviseur bij Bodemzorg en ben dan niet meer werkzaam ben bij de Omgevingsdienst IJmond, mijn werkzaamheden voor ten aanzien van dit project worden overdragen aan mijn collega [redacted]. Ik ben in ieder geval nog tot 30 oktober op kantoor voor eventuele afstemming.

Bij deze wil ik je eveneens bedanken voor de fijne samenwerking!

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Adviseur bodem



Regio IJmond en Waterland

T: 075-6553533

M: 06-[redacted]

I: www.odijmond.nl

werkdagen: ma???di???wo-do???vr

Memo	Verwijderd asbestplaatje Aagtenpark te Beverwijk (zaaknummer: ODIJ-Z-19-067539)	 OMGEVINGSDIENST IJMOND
aan	[REDACTED]	
datum	25 oktober 2019	
opgesteld	[REDACTED]	

Tijdens de leeflaaginspectie van het Aagtenpark is op 23 en 24 oktober 2018 is een stukje asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen en opgenomen in een rapportage van de leeflaaginspectie (foto 36). Daarnaast waren op andere delen van de locatie nog steen- en puinhoudend materiaal aanwezig. In opdracht van de gemeente zijn eind december stukjes asbest verdacht materiaal verwijderd, dit is ook opgenomen in een logboek wat is opgenomen in de leeflaaginspectie van 2019.

Tijdens deze leeflaaginspectie is op 10 oktober 2019 opnieuw het stukje asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen dat reeds in 2018 ook is waargenomen en opnieuw opgenomen in een rapportage van de leeflaaginspectie (foto 36).

Op 25 oktober 2019 het onderhavig stukje asbesthoudend plaatmateriaal door ODIJ aangetroffen en verwijderd.



Graag dit alvast documenteren voor de volgende locatie inspectie (rond oktober 2020).