

**Van:** Info <[REDACTED]@odijmond.nl>

**Verzonden:** 23-09-2021 12:56

**Aan:** [REDACTED]@tauw.com

**Onderwerp:** afschrift mbt Wbb instemmen monitoringsresultaten locatie CAIJ- en Aagtenbelt a/d Sint Aagtendijk te Beverwijk (reg. 95308)

---

Met vriendelijke groet,



Postbus 325,1940 [REDACTED]

T : +31 (0)251 263 806

F : +31 (0)251 263 888

E : [REDACTED]@odijmond.nl

I : [www.odijmond.nl](http://www.odijmond.nl)

Aanwezig: ma – do – vrij

Gemeente Beverwijk  
Postbus 450  
1940

verzenddatum

23 SEP. 2021

**Onderwerp** Wet bodembescherming (Wbb) instemmen monitoringsresultaten,  
locatie CAIJ- en Aagtenbelt aan de Sint Aagtendijk te Beverwijk,  
locatiecode NH037500251

**Ons kenmerk** RDO/ODIJ-Z-21-095308

**Contactpersoon**

**Doorkiesnummer**

**C.c.** Tauw bv, @tauw.com

Geachte

### Monitoring

U heeft voor de locatie CAIJ- en Aagtenbelt aan de Sint Aagtendijk te Beverwijk monitoringsresultaten van 2020 toegezonden.

Wij hebben uw monitoringsresultaten ontvangen op 13 juli 2021.

De melding bestaat uit de volgende documenten:

- Aanvraagformulier Wbb, d.d. 13 juli 2021.
- Aanvraagformulier Algemeen Wet bodembescherming, d.d. 10 juni 2021
- Aanvraagformulier E Wet bodembescherming: Machtigingsformulier, d.d. 8 juni 2021
- Visuele inspectie leeflaag Aagtenpark te Beverwijk 2020, Tauw, kenmerk R003-1266817RMH-V01-lhl-NL, d.d. 12 november 2020.

### Reactie

Wij hebben ingestemd met het nazorgplan (artikel 39d Wet bodembescherming) bij beschikking van 19 juli 2018, kenmerk ODIJ-Z-17-046700/ODIJ-Z-17-052463.

Uit het inspectierapport blijkt het volgende:

- Er zijn konijnenholletjes, molshopen en mollenritten aangetroffen. Hier is geen stortmateriaal aangetroffen.
- Aan de oostkant van de wielerbaan zijn in het talud meerdere scheuren aangetroffen in het maaiveld. De taluds zijn dichter begroeid. In de boringen is geen stortmateriaal is aangetroffen kan worden gesteld dat de leeflaag voldoende is
- Het asfalt van de wielerbaan is intact.

- Op meerdere locaties is op het maaiveld steen- en puinhoudend materiaal aangetroffen. Vooral op de berg aan de noordwestzijde zijn meerdere stukjes steen en puinhoudend materiaal aangetroffen. De mate van het bodemvreemde materiaal is door de toename in de vegetatie minder zichtbaar geworden
- Het afdekdoek bij de schelpenverharding is aan de oppervlakte gekomen.
- Het hekwerk is op het gehele terrein in goede staat.

Wij kunnen ons vinden in de resultaten van de monitoring.

### **Vervolg**

Wij verzoeken u de noodzakelijke herstelacties, genoemd in tabel 5.1 Actiestappen 2021, in het inspectierapport op korte termijn uit te voeren.

Wij verzoeken u ons voor 1 december 2021 de monitoringsresultaten van periode 2021 aan ons toe te sturen.

De meldingsformulieren moeten via ons digitaal loket worden ingevuld en opgestuurd. U kunt de meldingsformulieren vinden op [www.odijmond.nl/formulieren](http://www.odijmond.nl/formulieren).

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met [REDACTED] [REDACTED] bereikbaar via bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend,  
namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

L.A. [REDACTED]  
directeur

*Deze brief is geautomatiseerd verwerkt*