

Gemeente Beverwijk

■■■■■ ■■■■■

Postbus 450

■■■■■ BEVERWIJK

verzenddatum

30 MAART 2023

**Onderwerp** Wet bodembescherming (Wbb) instemmen monitoringsresultaten, locatie Sint Aagtendijk ongenummerd (Aagtenpark) te Beverwijk, locatiecode NH037500251

**Ons kenmerk** TKL/ODIJ-Z-23-120053

**Contactpersoon** ■■■■■ ■■■■■

**Doorkiesnummer** 0251-263828

Geachte ■■■■■ ■■■■■

### Monitoring

U heeft voor de locatie Sint Aagtendijk ongenummerd (Aagtenpark) te Beverwijk monitoringsresultaten van 2022 toegezonden.

Wij hebben uw monitoringsresultaten ontvangen op 20 februari 2023.

De monitoringsresultaten staan in de volgende documenten:

- Visuele inspectie leeflaag Aagtenpark te Beverwijk 2022, Tauw B.V., kenmerk R005-1266817SVK-V01-lhl-NL, d.d. 10 oktober 2022
- Aanvraagformulier Algemeen Wet bodembescherming
- Aanvraagformulier D wet bodembescherming Monitoringsrapport
- Aanvraagformulier E wet bodembescherming, machtigingsformulier

### Reactie

Wij hebben ingestemd met het nazorgplan (artikel 39d Wet bodembescherming) bij beschikking van 19 juli 2018, kenmerk ODIJ-Z-17-046700/ODIJ-Z-17-052463.

Uit het inspectierapport blijkt het volgende:

- Op het gehele terrein zijn minder konijnenholen waargenomen. Molshopen zijn incidenteel waargenomen.
- De begroeiing is toegenomen.
- De scheuren in het asfalt zijn toegenomen. Daarnaast ontstaan er nieuwe scheuren.
- In het asfalt van het openbare fietspad zijn de scheuren die bij de vorige monitoringsronde ook waargenomen zijn niet toegenomen.
- Een in het verleden plaatsgevonden verschuiving is aangevuld met zand.
- Vooral bij fotopunten 16 en 17 liepen het voorgaande jaar schapen paadjes op het talud. Vooralsnog zijn er geen verzakkingen veroorzaakt. Behalve bij fotopunt 152, waar het risico nog ernstig aanwezig is over een lengte van circa 15 m.

Het wordt afgeraden om de schapen op de taluds te laten grazen.

- Een verdere toename van bramenstruiken is waargenomen.
- Op het gehele terrein is op de licht begroeide plekken puin aan het maaiveld te zien. Aangenomen wordt dat het puin van de deklaag is. Het puin wordt beter zichtbaar door uitspoeling.
- Enkele weinig gebruikte wandelpaden (schelpenpaden) dreigen overwoekerd te raken waardoor geen goede inspectie van de paden kan plaatsvinden.
- Het wandelpad (klein rondje) bij de wielclub is niet hersteld. De begroeiing is wel gemaaid ten opzichte van de vorige monitoringsronde.
- Bij fotopunt 163 ligt nog steeds een hoop zand en een hoop beton, nu grotendeels bedekt met begroeiing
- Het hekwerk is op het gehele terrein in goede staat.

Wij kunnen ons vinden in de resultaten van de monitoring.

### **Vervolg**

Wij verzoeken u de noodzakelijke herstelacties die zijn beschreven in het inspectierapport op korte termijn uit te voeren.

Wij verzoeken u ons voor 1 januari 2024 de monitoringsresultaten van periode 2023 aan ons toe te sturen. De meldingsformulieren moeten via ons digitaal loket worden ingevuld en opgestuurd. U kunt de meldingsformulieren vinden op [www.odijmond.nl/formulieren](http://www.odijmond.nl/formulieren).

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met [REDACTED] [REDACTED] bereikbaar via bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend,  
namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

L.A. Pannekeet  
directeur

*Deze brief is geautomatiseerd verwerkt*