

Van: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Verzonden: 17-07-2024 11:07
Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>,
[redacted] <[redacted]@odijmond.nl>,
[redacted] <[redacted]@odijmond.nl>,
[redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>,
[redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: FW: Aagtenpark Beverwijk

Heren,

[redacted] heeft me gevraagd of jullie even aandacht willen hebben voor het volgende namelijk Aagtendijk Beverwijk (oud stortterrein). Zoals jullie wellicht hebben gelezen is er een nieuwsbericht in de krant gekomen. [redacted] die er inhoudelijk veel vanaf weet is nu met vakantie en daarom vragen wij jullie om hier even op korte termijn naar te kijken. Ik heb zelf een chronologische volgorde gemaakt, zie hieronder. Ook heb ik Antea Group benaderd om duidelijkheid te verkrijgen over peilbuis 1003, zie bijlage. Zouden jullie hiernaar willen kijken en prioriteit aan kunnen geven.

[redacted]

[redacted] [redacted]
Verzonden: dinsdag 16 juli 2024 12:05
Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: Aagtenpark Beverwijk

Hoi allen,

Ik heb zojuist Aagtenpark even doorgenomen en hieronder een chronologische volgorde met uitleg voor zover ik heb kunnen inzien.

Op 12 november 2014 is er ingestemd met het Saneringsonderzoek en saneringsplan grondwaterverontreiniging Aagtenpark te Beverwijk opgesteld op 25 juni 2014 door Wareco ingenieurs B.V. met kenmerk KG95DRAP20140625. In **5.2 samenvatting saneringsmaatregelen** staat een overzicht van de maatregelen. In **5.5 Meetnetwerk** wordt verder erop ingegaan waar de peilbuizen moeten worden geplaatst en hoe fase 1 en fase 2 verloopt. Hierin wordt nog niet gesproken over peilbuis 1003. Dus wanneer is peilbuis 1003 in beeld gekomen? In het Grondwatermonitoring 2016 Bezeen verontreiniging opgesteld op 19 april 2016 door Antea group wordt voor het eerst deze peilbuis genoemd in **3.3 Resultaten grondwater 2016** die zegt; [Inmiddels blijkt het meetnet op de voormalige stortplaats te zijn uitgebreid met de peilbuizen 1002 en 1003. In toekomstige monitoringrapportages zullen ook de resultaten van deze peilbuizen worden opgenomen. Opvallend is de hoge grondwaterstand gemeten door Antea ten opzichte van de metingen uitgevoerd door Wareco in 2016. Hiervoor is op dit moment geen verklaring te geven.](#)

Ik heb toen gekeken in de Grondwatermonitoring benzeen verontreiniging 2015 opgesteld op 30 april 2015 door Antea Group. Hierin staat in **4 Conclusies en aanbevelingen** dat; [Fase 1 van de sanering \(monitoring diep grondwater ten zuiden van rijksweg A22\) duurt conform het saneringsplan in principe tot 2022 \(8 jaar\) en betreft monitoring van de peilbuizen die nu bemonsterd zijn. Fase 2 \(monitoring nabij de sloot langs Broekpolder\) start wanneer de sterke verontreiniging peilbuis 119-2, 120-2 en/of 125 heeft gepasseerd. Dat is tijdens de huidige monitoringsronde het geval. Tijdens de volgende monitoringsronde \(2016\) dient te worden opgeschaald naar Fase 2 van de monitoring waarbij aanvullend peilbuis 121-2 aan de overzijde van de A22 bemonsterd moet worden. Tevens dienen conform Fase 2 van het saneringsplan drie ondiepe \(nummers 126, 127 en 129\) en twee diepe \(nummers 128 en 130\) peilbuizen bijgeplaatst te worden \(zie figuur 3.1\). Om duidelijkheid te verkrijgen of peilbuis 1003 onderdeel is van de fase 2 heb ik contact opgenomen met Antea Group. Ik zal door de opstellers van het rapport of \[redacted\] of \[redacted\] worden teruggebeld om hier uitsluitsel te kunnen geven.](#)

In het Monitoringsrapport Benzeen- en chroomverontreiniging grondwater opgesteld op 7 februari 2024 door Antea Group. Staat in **2.2 uitgevoerd veldwerk** dat; [Opgemerkt dient te worden dat door de aanwezigheid van dichte begroeiing peilbuis 115 niet bereikbaar is. Daarnaast zijn peilbuizen 119 en 1003 niet meer aangetroffen. In 2021 was peilbuis 1003 eveneens niet aangetroffen, waardoor deze als verloren kan worden beschouwd. In 2022 is er door ons een brief verstuurd met kenmerk TKL/ODIJ-Z-22-107847 waarbij akkoord is gegeven voor de resultaten](#)

van de monitoring, zie bijlage. Er wordt gesproken over dat de verontreiniging vanuit de bron aan het afnemen is. De benzeenconcentraties nemen over het algemeen af of zijn stabiel. De resultaten geven reden om het nazorgprogramma aan te passen. Voorgesteld wordt dat de monitoring kan worden geëxtensiveerd. Dit kan een rede zijn waarom peilbuis 1003 niet meer is meegenomen.

Vragen aan Antea Group als ik word teruggebeld:

- ☐ Is peilbuis 1003 onderdeel van fase 2 uit Saneringsonderzoek en saneringsplan grondwaterverontreiniging
- ☐ Is de peilbuis 1003 niet meer meegenomen in de bemonstering omdat de verontreiniging aan het afnemen is?

Uiteraard zal ik een terugkoppeling geven van de beantwoorde vragen vanuit Antea en als jullie nog vragen erbij willen stellen hoor ik het ook graag.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Medewerker Omgevingsrecht
Toezichthouder Bodem & Asbest



E: [Redacted]@odijmond.nl

T: 0251-263 863

M: 06-[Redacted]

Aanwezig: ma (8.30-17), di (8.30-17), wo (8.30-17), do (8.30-17), vr (8.30-17)

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk

Bezoekadres: Koetserstraat 2A, 1531 NX Wormer

Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk

Telefoonnummer: 0251-263 863



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen