

# Aanvraagformulier D Wet bodembescherming

## Monitoringsrapport

Dit formulier volledig\* ingevuld en met het aanvraagformulier algemeen en de gevraagde bijlagen uploaden.

(\* Indien de aanvraag incorrect of onvolledig is ingevuld, nemen wij de aanvraag niet in behandeling. Wij stellen u dan in de gelegenheid de aanvraag aan te vullen. Wij streven een zo efficiënt mogelijke afhandeling van uw aanvraag na).

### 1. In welke fase is de monitoring uitgevoerd?

<input type="checkbox"/> voor het bepalen van ernst en spoedeisendheid	<input checked="" type="checkbox"/> tijdens de sanering
<input type="checkbox"/> voor het uitvoeren van de sanering	<input type="checkbox"/> na het afronden van de sanering

### 2. Datum uitvoering

Datum uitvoering monitoring 1/1/19
------------------------------------

### 3. Waaruit bestaan de zorgmaatregelen

<input checked="" type="checkbox"/> Monitoring grondwater	<input type="checkbox"/> Monitoring (binnen)lucht	<input type="checkbox"/> Grondwateronttrekkingssysteem
<input type="checkbox"/> Luchtverversingssysteem	<input type="checkbox"/> Registratie	<input type="checkbox"/> Handhaven leeflaag/verharding

### 4. Trendvergelijking monitoringsresultaten

<input type="checkbox"/> De omvang is afgenomen	<input type="checkbox"/> De concentraties zijn afgenomen
<input checked="" type="checkbox"/> De omvang is gelijk gebleven	<input type="checkbox"/> De concentraties zijn gelijk gebleven
<input type="checkbox"/> De omvang is toegenomen	<input type="checkbox"/> De concentraties zijn toegenomen

**Toelichting:** indien er eerder monitoring heeft plaats gevonden, vergelijk de monitoringsresultaten met de afgelopen periode. Welke trend is waar te nemen?

### 5. Worden actiewaarden overschreden?

☐ Ja ☒ Nee

6. Gemaakte kosten van de monitoringsfase (incl. BTW)(werkelijk): € 3.000,00

### 7. Wanneer wordt de volgende monitoringsronde gerapporteerd?

<input type="checkbox"/> Over 3 jaar	<input type="checkbox"/> Over 5 jaar	<input type="checkbox"/> Geen verdere monitoring nodig
<input checked="" type="checkbox"/> Anders namelijk		

### 8. Gegevens over het monitoringsrapport

Datum	Naam rapport	Aanleiding	Bureau	Ref./nr	Kwalibo erkend
23-03-20202	442288.100 rapport 2.1 grondwater	monitoring	Antea Group	442288.100	<input checked="" type="checkbox"/>

### Toelichting: kwalibo

De rapporten dienen te voldoen aan Kwalibo. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Besluit bodemkwaliteit en naar de website van Rijkswaterstaat. (<http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/kwalibo>)

9. De verontreinigings-,/ restverontreinigings-,/ nazorgcontour zijn weergegeven op de kadastrale kaart en als bijlage geupload ☒ ja