

Aanvraagformulier D Wet bodembescherming

Monitoringsrapport

Dit formulier volledig* ingevuld en met het aanvraagformulier algemeen en de gevraagde bijlagen uploaden.

(* Indien de aanvraag incorrect of onvolledig is ingevuld, nemen wij de aanvraag niet in behandeling. Wij stellen u dan in de gelegenheid de aanvraag aan te vullen. Wij streven een zo efficiënt mogelijke afhandeling van uw aanvraag na).

1. In welke fase is de monitoring uitgevoerd?

<input type="checkbox"/> voor het bepalen van ernst en spoedeisendheid	<input type="checkbox"/> tijdens de sanering
<input type="checkbox"/> voor het uitvoeren van de sanering	<input checked="" type="checkbox"/> na het afronden van de sanering

2. Datum uitvoering

Datum uitvoering monitoring	24/9/21
-----------------------------	---------

3. Waaruit bestaan de zorgmaatregelen

<input type="checkbox"/> Monitoring grondwater	<input type="checkbox"/> Monitoring (binnen)lucht	<input type="checkbox"/> Grondwateronttrekkingssysteem
<input type="checkbox"/> Luchtverversingssysteem	<input type="checkbox"/> Registratie	<input checked="" type="checkbox"/> Handhaven leeflaag/verharding

4. Trendvergelijking monitoringsresultaten

<input type="checkbox"/> De omvang is afgenomen	<input type="checkbox"/> De concentraties zijn afgenomen
<input checked="" type="checkbox"/> De omvang is gelijk gebleven	<input type="checkbox"/> De concentraties zijn gelijk gebleven
<input type="checkbox"/> De omvang is toegenomen	<input type="checkbox"/> De concentraties zijn toegenomen

Toelichting: indien er eerder monitoring heeft plaats gevonden, vergelijk de monitoringsresultaten met de afgelopen periode. Welke trend is waar te nemen?

5. Worden actiewaarden overschreden?

☒ Ja ☐ Nee

6. Gemaakte kosten van de monitoringsfase (incl. BTW)(werkelijk):

€

7. Wanneer wordt de volgende monitoringsronde gerapporteerd?

<input type="checkbox"/> Over 3 jaar	<input type="checkbox"/> Over 5 jaar	<input type="checkbox"/> Geen verdere monitoring nodig
<input checked="" type="checkbox"/> Anders namelijk	1 jaar	

8. Gegevens over het monitoringsrapport

Datum	Naam rapport	Aanleiding	Bureau	Ref./nr	Kwalibo erkend
22/11/202	Visuele inspectie leeflaag Aagtenp	Afdeklaag op stor	Tauw	R004-126681	<input checked="" type="checkbox"/>

Toelichting: kwalibo

De rapporten dienen te voldoen aan Kwalibo. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Besluit bodemkwaliteit en naar de website van Rijkswaterstaat. (<http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/kwalibo>)

9. De verontreinigings-,/ restverontreinigings-,/ nazorgcontour zijn weergegeven op de kadastrale kaart en als bijlage geupload .

☒ ja